

ANALYSINTYG

Jordprov, anläggningsanalys

Uppdragsgivare:

Green Soil Bergslagen AB

Ank. Eurofins: 2025/06/23

Adress:

Grabbogatan 10

Utsvarad: 2025/07/04

Postnr./Ort:

77435 AVESTAD

Provmärkning:

Jordprov Avesta


Provnummer:

528-2025-06230118

Kemisk analys						
pH: 7,6		*P-AL mg/100g: 78		*K-AL mg/100g: 160		
*Mg-AL mg/100g: 44		*Ca-AL mg/100g: 450		*Vol.-vikt kg/l: 0,92		
Ledningstal: 5,9						
Ber.katjonutbyteskapacitet mekv/100g ca: 25,7						
Ungefärlig basmättnadsgrad %: >80						
CaO, ton/ha, för att uppnå % basmättnad: 0,0						
Karbonatöverskott beräknat som % CaCO ₃ : 0,2						
Mekanisk sammansättning			SS ISO-11277 (2009)			
Rötter, bark, sten (>20 mm) och andra större beståndsdelar %: 0,0						
Mullhalt(glödningsförlust korrigerad m.h.t.lerhalt) %: 13,5						
Korngrupp	Diameter mm	Halt %	S:a %			
Ler	<0,002	5	5	Ler %: 5		
Finsilt Fsi	0,002-0,006	2	7			
Mellansilt MSi	0,006-0,02	7	14	S:a 'Fin- och Mellansilt' %: 9		
Grovsilt GSi	0,02-0,06	8	22			
Finsand FSa	0,06-0,2	39	61	S:a 'Finsand och grovsilt' %: 47		
Mellansand MSa	0,2-0,6	23	84			
Grovsand GSa	0,6-2	4	88	S:a 'Sand' %: 27		
Fingrus FGr	2-6	5	93			
Mellangrus MGr	6-20	7	100	S:a 'Grus' %: 12		
Jordart: mmr I Sa						

Korngupper, procent av mineralsubstans

Ackumulerade värden (linje)



Texturkurva i jord med krav för normala växtförhållanden (Jord A)

Förklaring

* Ej ackrediterad analys

Martin Lilje

Signatur